

## CARENCE DE NAVIGATION AERIENNE DANS LE DOMAINE MET



La Météorologie dans le Système Aéronautique de Demain,

Antananarivo, Madagascar, du 08 au 12 décembre 2014

Okossi, Akoa Benoit Expert Régional de l'OACI, Météorologie Aéronautique Bureau WACAF

	Description de la carence	Date identificat	ETATS
	Système de gestion de la qualité (QMS) établi	Avant	Tous les 17 Etats
1	mais non mis en œuvre (Annexe 3, para. 2.2.2 et	15/09/2012	Africains Membres
	(éliminée en décembre 2014)		
2	Les observations et comptes rendus spéciaux	02/2010	Tchad, Congo, Niger
	d'aéronef ne sont pas collectés, traités et		
	rediffusés par le CVM de Ndjamena (Annexe 3,		
	chapitre 5, para. 5.1, 5.7, 5.8 et 5.9.)		
3	Le service d'émissions VOLMET HF n'est pas	08/2008	Congo, Madagascar
	opérationnel (AFI FASID Tableau ATS 2A)		
4	Le Service ATIS n'est pas implémenté (FASID AFI,	08/2008	Cameroun, Congo,
	Tableau AOP1)		Côte d'Ivoire, Gabon,
			Madagascar, Sénégal
5	Le Vent mesuré au-dessus de la tour de contrôle	10/2009	
	n'est pas présentatif des conditions en zone de		Guinée Bissau
	toucher des roues de la piste (l'Annexe 3 Chapitre		
	4 para 4.6.1.3 Appendice 4 para 4.1.1.2)		

	Description de la carence	Date identificat ion	ETATS
6	Les messages d'avertissement WS WRNG et WS WRND ne sont pas élaborés et diffusés à l'aéroport (Annexe 3, Chapitre 7	10/2009	Guinée Bissau
	para 7.3.1, 7.4.1 Appendice 6 para 5.1.3 et Tableau A6.2)		
7	Le Tableau MET 1A du FASID du Plan régional AFI de Navigation	02/2011	Mauritanie
	Aérienne, n'est pas mis en œuvre dans trois aérodromes		
	inscrits au plan: Atar, Nema et Zoueratt (FASID AFI Tableau MET		
	1A).		
8	Plusieurs obstacles (2 tours de contrôle, hangars des	02/2009	Sénégal
	compagnies aériennes, etc.) autour de la plateforme		
	d'estimation de visibilité de la station météorologique		
	aéronautique (SMA) ne permettent pas d'estimer la visibilité		
	sur toute la longueur de la piste d'atterrissage. (Annexe 3, para		
	4.2.4.2)		



## RECOMMANDATIONS

Il est recommandé que l'ASECNA prenne des mesures appropriées visant à éliminer les carences de navigation aérienne dans le domaine de la météorologie aéronautique, notamment:

- ➤ La certification dans les meilleurs délais, du système de gestion de la qualité (QMS) des services de météorologie aéronautiques sur tous ses aérodromes internationaux,
- ➤ La collecte, le traitement et la rediffusion des AIREP spéciaux dans ses CVM de N'Djamena, Brazzaville et Niamey,
- ➤ Le rétablissement dans les meilleurs délais, des émissions VOLMET à Antananarivo et à Brazzaville,



## RECOMMANDATIONS

- ➤ La mise en œuvre du service ATIS sur les aérodromes internationaux de Douala, Brazzaville, Abidjan, Libreville, Ivato et Dakar,
- ➤ L'élaboration et la diffusion des messages d'avertissement d'aérodrome et de cisaillement de vent ainsi que l'installation des capteurs de vents sur un emplacement approprié à l'aéroport international de Bissau,
- ➤ La mise en œuvre du Tableau MET 1A du FASID AFI sur les aérodromes AOP de Atar, Nema et Zouerate en Mauritanie,
- ➤ La mesure ou l'estimation de la visibilité sur sur toute la longueur de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Dakar Yoff.

## **EXIGENCES MET**

